Ansicht von Westen

Ansicht von Norden

Ansicht von Osten

Ansicht von Süden







Dachschräge nicht ausgebaut
Tonziegeldeckung
40 mm Lattung (Gefälle)
50 mm Konterlattung (Gefälle)
0,20 mm Unterspannbahn
140 mm Sparrenlage Dämmung zum Teil

Deckenaufbau Erdgeschoss
25 mm Fischgrundierung Ki1 im Mörtel
280 mm Stahlbeton Leitungsführung zum Teil
240 mm Kalksandstein KS-XL-R
0,20 mm Dampfbremsfolie
30 mm Trittschall
12,5 mm Gipskartonplatte

Außenwandaufbau
15 mm Innenputz
20 mm Leichtputz Thermoputz
24,0 mm Porenbetonplanstein
120 mm Perimeterdämmung
10 mm Dünnputz Weiß Weber Protect Pro
Innenwandsturz

Schleppdach/Decke
12 mm Rigips
50 mm Zwischenlattung
0,1 mm PE-Folie
20 mm Trittschalldämmung
12 mm Gipskartonplatte
Balkon 1:1